

# CA2 系列

## 超小型数字板控制器

ON/OFF 输入  
NPS模拟输入  
CA2

**功能方便  
体积小巧!**



EMC指定适用


### 超小型

W48×H24×D65.5mm的超小尺寸可安装在狭小空间内。



### 大显示屏

尽管体积小，测量显示屏使用4位、8mm字高、红色7段LED。



### 灵敏刻度

简单按钮操作就能将输入值改变至不同的值。

因不需要改变测量值，所以需要的信息能迅速得到确认。




### 装备有用功能

#### 不易改变每个基准值

#### ▶ 有用的自动参照功能！

自动参照功能是SUNX开发的一项基础功能。例如，在压力测量中，参照压力有变化，这个变化能自动添加到基准值上。所以，你不需要每次改变基准值。



若在压力水平判断之间输入自动参照输入，当参照压力改变时，基准值会相应自动改变和修正判断。


#### 以主要工作作为标准测量

#### ▶ 有用的零调节功能！

零调节功能允许标准测量值设为“0”。所以，将主要工作的测量值作为标准，可用以错误检查。

#### 用途

· 判断物体高度




利用零调节功能，将主要工作的测量值设为“0”，可方便地进行高度测量。




## 用途


### 区分厚度



### 检测不正确的紧固车床夹头




### 测量环内径



### 测量水槽内液体混浊度

水槽内的液体混浊度可以用模拟方式测量。




## 装备两个独立的输出

装备两个独立的比较输出(OUT1, OUT2)，每个输出都可设定高输出比较工作/低输出比较工作。

而且，每个输出的应差可任意设定。


### OUT 1: "H", OUT 2: "L"

独立的高和低输出比较工作




### OUT 1: "H", OUT 2: "H"

两个独立的高输出比较工作



### OUT 1: "L", OUT 2: "L"

两个独立的低输出比较工作



## 多种输入范围

CA2系列提供5种输入范围：4~20mA, 1~5V, ±1V, ±5V和±10V。

可用于多种适合的模拟传感器

4~20mA 1~5V ±1V ±5V ±10V	备有5种输入范围。
--------------------------------------	-----------

## 低价格

极小的尺寸内装备了多种功能，因此节省了空间。

另外，价格低廉。

## 订购指南

形 状	输入范围	型 号	输出
	4~20mA	CA2-T1	NPN开路集电极晶体管
	1~5V	CA2-T2	
	±1V	CA2-T3	
	±5V	CA2-T4	
	±10V	CA2-T5	

## 规格


项目	型号	CA2-T1	CA2-T2	CA2-T3	CA2-T4	CA2-T5				
电源电压		24V DC ±10% 脉动P-P10%以下								
消耗电力		2.8W以下								
模拟输入	输入范围	4~20mA	1~5V	±1V	±5V	±10V				
	输入阻抗	20Ω			1MΩ					
	输入数			1个						
	输入方式			单头输入						
	A/D转换方式			连续近似法						
	抽样率			可从200次/秒, 20次/秒, 10次/秒或5次/秒中选择						
零调节输入 (0-ADJ.)		输入条件: 无电压接点或NPN开路集电极晶体管输入 信号条件: 负极逻辑, 输入时间持续10ms以上 信号: ON...1.5V以下(输出电流为10mA以下) OFF.., 电源电压或开路								
自动参照输入 (A-REF)		零调节输入使用保险数: 1,000万次以下(用于零调节备份设定)								
启动/保持输入		高水平(电源电压或开路): 启动, 低水平(1.5V以下): 待机								
比较输出 (OUT1, OUT2)		NPN开路集电极晶体管 •最大流入电流: 100mA •外加电压: 35V DC以下(比较输出和GND之间) •剩余电压: 1.3V以下(流入电流为10mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时)								
反应时间		5ms以下(抽样率为200次/秒, 当使用启动/待机输入时)								
应差		1~3,999digits可变								
显示		4位7段红色LED显示(字高: 8mm)								
显示更新率		可从20次/秒, 10次/秒, 5次/秒, 2.5次/秒, 1次/秒或0.5次/秒中选择								
显示范围		长度4,000digits, -9999~+9999之间可显示("+"不显示)								
显示精度		± (0.1%F.S. + 1digit)23 ± 5°C, 35~85%RH								
温度特性		± 0.5%F.S. 0~ + 50°C以上								
设定解析度		1digit								
比较值设定范围		-9999~+9999								
指示灯	极性指示灯	红色LED(显示值或设定值为负值时亮起)								
	OUT1工作状态指示灯	橙色LED	(测量模式: OUT1为ON时亮起。显示变为OUT1设定值显示时闪烁。 设定模式: OUT1设定值和比较条件设定时或刻度设定功能的零刻度设定时闪烁。)							
	OUT2工作状态指示灯	橙色LED	(测量模式: OUT2为ON时亮起。显示变为OUT2设定值显示时闪烁。 设定模式: OUT2设定值和比较条件设定时或刻度设定功能的满刻度设定时闪烁。)							
	自动参照工作状态指示灯		绿色LED(使用自动参照功能时亮起)							
功能		自动参照功能, 零调节功能, 刻度设定功能, 设定值设定功能, 应差设定功能, 比较输出定时功能, 启动/保持功能, 记忆清除功能, 电源ON延迟功能。								
环境性能	周围温度	0~+55°C(注意不可结露), 存储: -20~+70°C								
	周围湿度	35~85%RH, 存储: 35~85%RH								
	耐电压	AC1,500V 1分钟, 所有电源连接端子与外壳之间								
	绝缘电阻	所有电源连接端子与外壳之间, 100MΩ以上, 基于DC500V的高阻表								
	耐振动	频率: 10~55Hz, 双振幅: 1.5mm, X,Y和Z各方向2小时								
	耐冲击	加速度: 294m/s²(约30G), X,Y和Z各方向3次								
备份记忆		非短暂记忆(EEPROM), 写保护操作: 100万次以下								
材质		外壳: 聚碳酸酯								
连接方式		端子座连接								
重量		约55g								

ON/NOP输入 模拟输入 C2

## I/O电路图和线路图


## 输入电路图

IN, ST/HOLD, 0-ADJ./A-REF.




## 输出电路图

OUT1, OUT2



符号...D : 反向电源极性保护二极管  
ZD<sub>1</sub>, ZD<sub>2</sub> : 电涌吸收齐纳二极管  
Tr<sub>1</sub>, Tr<sub>2</sub> : NPN输出晶体管

## 端子排列图



注: COM.(0V)内部连接至GND。

※1

无电压接点或NPN开路集电极晶体管

或

ON: 1.5V以下(输出电流为10mA以下)


OFF: 电源电压或开路

## 使用指南



本产品为普通传感器控制器。它不具备事故防范或安全维修所需的控制功能。

## 功能说明



说 明	功 能
① 显示(红色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>测量模式: 刻度测量值的显示, 输入值, OUT1 设定值和OUT2设定值显示。</li> <li>设定模式: 设定菜单及参数的显示。</li> <li>错误: 错误代号显示。</li> </ul>
② 极性指示灯(红色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>显示值或设定值为负时亮起。</li> </ul>
③ OUT1 工作状态指示灯(橙色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>测量模式: OUT1为ON时, 亮起。</li> <li>显示变为 OUT1 设定值显示时闪烁。</li> <li>设定模式: OUT1 设定值和比较条件设定时或刻度设定功能的零刻度设定时闪烁。</li> </ul>

说 明	功 能
④ OUT2 工作状态指示灯(橙色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>测量模式: OUT2为ON时亮起。</li> <li>显示变为 OUT2 设定值显示时闪烁。</li> <li>设定模式: OUT2 设定值和比较条件设定时或刻度设定功能的满刻度设定时闪烁。</li> </ul>
⑤ 工作状态指示灯(绿色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用自动参照功能时亮起。</li> </ul>
⑥ 模式按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>按下模式按钮时按下设定按钮, 传感器从测定模式变为设定模式。另外, 在设定模式时模式改变。</li> </ul>
⑦ 转换按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>转换可设定位。</li> </ul>
⑧ 增加按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>改变设定或设定数值。设定显示在显示屏上。设定由增加按钮选择, 由设定按钮确认。设定数值时, 可设定位闪烁。按下增加按钮时闪烁位增加。</li> <li>也可用于直接显示输入值。</li> </ul>
⑨ 设定按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>改变设定模式中要设定的项目。要设定的项目和条件由设定按钮确定。</li> <li>在测定模式中也用于改变比较设定值显示。</li> </ul>

## 使用指南

## 功能一览


功 能	说 明
刻度设定功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用这项功能，输入值范围可转换至任意显示范围(4000digits, -9,999digits~+9,999digits之间)。</li> <li>需通过输入值范围的极值显示的值作为“零刻度”和“满刻度”输入。</li> </ul> <p>例：“光束干扰宽度”显示的情况下，使用模拟传感器LA-510系列，输出为1~5V。</p> <p>LA-510系列输出模拟电压1~5V。 CA2-T2使用输入范围1~5V。</p>
比较值设定功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用这项功能，OUT1和OUT2比较设定值可设定从-9,999digits ~ +9,999digits。</li> <li>基准值模式下显示“H”与“L”。若设定为“H”，则得到高输出比较工作。若设定为“L”，则得到低输出比较工作。</li> </ul> <p>每个比较输出和每个设定值是独立的。</p>
应差设定功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>此项可用于比较输出(OUT1, OUT2)在1~3,999digits范围内应差(ON和OFF点间不同)的独立设置。</li> <li>此功能根据参照输入值的变化自动补偿基准值。</li> <li>当自动参照(A-REF)输入为低水平，当时的测量值添加到每个基准值(OUT1, OUT2设定值)，成为新的基准值。</li> </ul>
自动参照功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>可选择是否使用自动参照功能。</li> <li>使用自动参照功能时，自动参照工作状态指示灯(绿色)亮起。</li> <li>当选择零调节功能时，自动参照功能不能使用。</li> </ul>

功 能	说 明
零调节功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>使零调节(0-ADJ)输入变低10ms以上，输出值被强制变成“0”，将此刻输入值作为标准“0”进行测量。</li> <li>选择自动参照功能时不可使用零调节功能。</li> <li>若使用零调节备份，即使关掉电源输入值也保存。</li> <li>若取消零调节功能，请把零调节设定为OFF。在此情况下，标准值将回复到零调节输入前的值。</li> </ul>
比较输出定时功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>ON延迟：使短检测信号无效。</li> <li>OFF延迟：输出信号延长固定时段(0~99.99秒)。</li> </ul> <p><b>时间表</b></p> <p>检测状态 正常工作 ON延迟 OFF延迟</p> <p>时间间隔 T: 0~99.99秒 (以0.01秒为单位设定)</p>
启动/待机功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>此项功能维持输出显示和在启动/待机(ST/HOLD)输入下降沿的输入值的比较输出，并保存启动/待机输入上升沿的一般工作。</li> </ul> <p>输入信号条件 t: 10ms以上(抽样率200次/秒) 100ms以上(抽样率20次/秒) 200ms以上(抽样率10次/秒) 400ms以上(抽样率5次/秒)</p>
记忆清除功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>此项功能清除所有的设定，控制器回到初始设定状态。</li> <li>按下转换按钮3秒以上，按下设定按钮，可启动这项功能。</li> </ul>
电源ON延迟功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>此项功能从电源打开的时刻起延迟测量开始的时间至固定时段(0~9,999秒)。</li> </ul>
显示更新率选择功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>这项功能可选择测量值显示的更新率，20次/秒、10次/秒、5次/秒、2.5次/秒、1次/秒和0.5次/秒。</li> <li>不影响比较操作。</li> </ul>
抽样率选择功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>这项功能可选择测量中的抽样率，200次/秒、20次/秒、10次/秒和5次/秒。</li> </ul>
小数点位置设定功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>这项功能设定小数点的位置。</li> </ul>
O抑制设定功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>此项功能去掉高位中不必要的“0”。 (例)：0460→460</li> </ul>
LSD(最小有效位)固定“0”显示功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>此项功能固定最小有效位显示“0”。</li> <li>仅固定最小有效位显示，不影响比较工作。</li> </ul>
按钮锁定功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>按钮锁定功能，此项功能使增加按钮无效，使设定状态不会因误操作而改变。 [按钮锁定功能取消，则增加按钮有效。]</li> </ul>

## 使用指南

## 铁夹

- 若这种产品作为CE(欧洲标准的EMC指定适用品)认可产品使用, 请务必把铁夹及环连接到所有连接电缆。如下图所示。
- 同时, 请确保电缆长度不可超过10m。



## 尺寸(单位: mm)

尺寸的CAD数据可从SUNX主页下载: <http://www.sunx.co.jp/>

## CA2-□ 数字板控制器

面板切口尺寸

